



**BAMBOO**

## SK INFORMÁCIE O PRODUKTE A POKYNY

Dakujeme vám za kúpu produktu značky Lamarta, ktorý nesie názov podľa Piera Lamarta.


### ■ VLASTNOSTI

1. Indikácia objemu vody a mlieka
2. Dva prepínateľné systémy hmotnostných jednotiek g, lb:oz
3. Dva prepínateľné systémy objemových jednotiek ml, fl oz
4. Indikácia vybitých batérií/preťaženia
5. Vysoko presný tenzometrický snímač
6. Funkcia nulovania, TARE
7. Automatické vypnutie

### ■ INŠTALÁCIA ALEBO VÝMENA BATÉRIE

Typ batérie váhy závisí od konštrukcie produktu. Nájdite typ batérie pre vašu váhu podľa nasledujúcich obrázkov a potom batériu uvedeným spôsobom vložte a vymeňte.


1. 1 × 3 V lítiová batéria CR2032 (súčasť príslušenstva). Pred použitím odstráňte izolačný pás.
2. 2 × 1,5 V (AA/AAA) batéria (nie je súčasťou príslušenstva). Pred použitím odstráňte obalovú fóliu.



OBR 1

Otvorte kryt puzdra batérie v dolnej časti váhy:


- A. Vyberte vybitú batériu pomocou ostrého predmetu, ako je uvedené na obrázku.
- B. Vložte novú batériu umiestnením jednej strany batérie za priehradku batérie a potom zatlačte nadol druhú stranu.



OBR 2

- A. V prípade potreby vyberte vybité batérie pomocou ostrého predmetu.
- B. Vložte nové batérie tak, že najprv umiestnite jednu stranu batérie dole a potom zatlačíte nadol druhú stranu. (Dodržujte, prosím, správnu polaritu.)

### ■ LCD DISPLEJ



Režim váženia



Režim objemu mlieka



Režim objemu vody


### ■ FUNKCIE TLAČIDIEL

**MODE (Režim):** Prepnutie režimu a jednotiek

**ZERO:** Zapnutie/Vypnutie/Nulovanie/TARE


### ■ PREPNUTIE REŽIMU A JEDNOTIEK

Po zapnutí váhy stlačte tlačidlo **MODE** na výber režimu a jednotiek, ako je uvedené nižšie:



Poznámka: Systém jednotiek váhy závisí od regiónu predaja a od požiadavky distribútora.

### ■ ZAČATIE VÁŽENIA



#### 1. Režim váženia

- A. Umiestnite váhu na pevný a rovný povrch.
  - B. Položte na váhu misku (v prípade potreby).
  - C. Stlačte tlačidlo **ZERO** na zapnutie váhy.
  - D. Počkajte, pokiaľ sa na LCD displeji nezobrazí „0“.
- Stlačte tlačidlo **MODE** na prepnutie do režimu váženia.
- E. Začnite vážiť vložením váženého predmetu na váhu (alebo do misky). Na LCD displeji sa zobrazí hodnota hmotnosti.
  - F. Ak je váženým predmetom voda alebo mlieko, stlačte tlačidlo **MODE** na výber režimu objemu a zobrazenie objemu váženého predmetu.





#### 2. Režim indikácie objemu

- A. Umiestnite váhu na pevný a rovný povrch.
- B. Stlačte tlačidlo **ZERO** na zapnutie váhy.
- C. Počkajte, pokiaľ sa na LCD displeji nezobrazí „0“, a stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim „Water“ (Voda) alebo „Milk“ (Mlieko).
- D. Vložte nádobu pre tekutinu na dosku váhy. Na LCD displeji sa zobrazí hmotnosť nádoby.
- E. Stlačte tlačidlo **ZERO** na vynulovanie alebo TARE váhy.
- F. Nalejte tekutinu (vodu alebo mlieko) do nádoby – na LCD displeji sa zobrazí objem tekutiny.
- G. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim „Weight“ (Váženie) na zobrazenie hmotnosti tekutiny.

## ■ FUNKCIA „ZERO“ (NULOVANIE) ALEBO „TARE“

Pre postupné váženie rôznych položiek bez toho, aby bolo nutné odstrániť položky z váhy.

Položte na váhu prvú položku a odpočítajte hmotnosť. Pred prídáním ďalšej položky stlačte tlačidlo  na resetovanie údajov na LCD displeji na „0“. Túto operáciu môžete opakovať.




### ■ Situácia 1: Funkcia „ZERO“ (NULOVANIE)


Keď je celkový súčet všetkých položiek na váhe

≤ 4 % max. váživosti váhy.

(4 % = 80 g pri váživosti 2 000 g;

200 g pri váživosti 5 000 g)

Po každom stlačení tlačidla  sa na LCD displeji zobrazí ----- alebo 0g. ----- znamená nestabilný stav; chvíľu, prosím, počkajte. 0g a dočasná ikona o na ľavej strane LCD displeja signalizujú aktívnu funkciu ZERO (NULOVANIE). Max. váživosť zostáva nezmenená.




### ■ Situácia 2: Funkcia „TARE“

Keď je celkový súčet všetkých položiek na váhe > 4 % max. váživosti váhy.


(4 % = 80 g pri váživosti 2 000 g;

200 g pri váživosti 5 000 g)


Po každom stlačení tlačidla  sa na LCD displeji zobrazí ----- alebo 0g. ----- znamená nestabilný stav; chvíľu, prosím, počkajte. 0g a dočasná ikona TARE v ľavom hornom rohu LCD displeja signalizujú aktívnu funkciu TARE. Max. váživosť je znížená o celkovú hmotnosť všetkých položiek.

### ■ V tejto situácii:

Stlačením tlačidla  môžete zobraziť celkovú hmotnosť všetkých položiek na váhe.


Ak chcete vážiť ďalšie položky, stačí stlačiť tlačidlo  na opätovné resetovanie hodnoty na LCD displeji na „0“.

## ■ AUTOMATICKÉ VYPNUTIE




Automatické vypnutie nastane, keď je na displeji 2 minúty zobrazená „0“ alebo stále rovnaká hodnota hmotnosti.

## ■ RUČNÉ VYPNUTIE




S cieľom maximalizovať výdrž batérie vždy po použití váhy stlačte tlačidlo  na vypnutie váhy.

Poznámka: Keď je na displeji zobrazená „0“, stlačte tlačidlo  na vypnutie váhy;

keď je na displeji zobrazená hodnota hmotnosti, stlačte na 3 sekundy tlačidlo  na vypnutie váhy.

## ■ VAROVNÉ INDIKÁTORY



1. Vymeňte batériu za novú.

2. Pretáženie váhy. Odstráňte položku, aby nedošlo k poškodeniu. Max. váživosť je uvedená na váhe.


## ■ Pokyny týkajúce sa batérie



- Ak nebudete váhu dlhšie používať, odporúčame vám vybrať batériu, aby nedošlo k poškodeniu váhy v dôsledku úniku elektrolytu z batérie.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí.



- Nekombinujte staré batérie s novými, batérie rôzneho zloženia alebo rôznych značiek, aby nedošlo k úniku elektrolytu alebo výbuchu.
- Batérie nezahrievajte, nedeformujte a nevhadzujte do ohňa.



- Vyradené batérie je zakázané vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.
- Informácie o recyklácii batérií vám poskytnú miestne úrady.



Vyradené elektrické zariadenia nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Ak existujú vo vašom okolí zberné dvory, odovzdajte produkt na recykláciu.

Informácia o možnostiach recyklácie vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.



## ⚠ ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Čistite váhu miernou navlhčenou handričkou. NEPONÁRAJTE váhu do vody a nepoužívajte chemické čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky s brúsnyim účinkom.
2. Všetky plastové diely by sa mali očistiť ihneď po styku s tukmi, korením, octom a silne aromatickými alebo sfarbenými potravinami. Zabráňte kontaktu s kyselínami citrusových štiav.
3. Váhu vždy používajte na tvrdom a rovnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE váhu na koberci.

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nepoužívajte hrubé alebo agresívne čistiace prostriedky – mohli by poškodiť povrch (napr. čistiace prostriedky na potrubia so žieravinami).

Pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu povrchu (odlupovaniu). Tieto chyby sú dôsledkom nesprávneho používania a neznamenajú poruchu produktu. Odporúčame vykonávať čistenie vždy ručne pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov a jemných utierok alebo hubiek. Čistenie v umývačke je zakázané.

#### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

V závislosti od veľkosti produktu sú na všetkých produktoch vytlačené značky informujúce o materiáloch použitých pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva, rovnako ako ich recyklácii. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobné informácie si vyžiadať na miestnych úradoch alebo vo zberných dvoroch. V súlade s národnými predpismi môžu byť za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložené pokuty. **Udržujte igelitové tašky mimo dosahu detí, inak hrozí nebezpečenstvo udusenía.**

**Zákazník bol informovaný o funkcii produktu a zaobchádzaní s produktom.**

## WARRANTY CARD

This product is covered by a 36-month warranty period from the date of purchase of the product. The warranty period commences on the date of purchase. The warranty card must be presented together with a valid proof of purchase of the given product. The provision of the warranty does not affect the rights of the buyer, which relate to the purchase of a product according to special legal regulations. Other relationships between the vendor and the buyer are governed by the valid provisions of the Civil Code.

**PRODUCT (NAME/PRODUCT NUMBER/EAN):**

**SALE DATE:**

**VENDOR (business name and address):**

**STAMP AND SIGNATURE OF THE VENDOR/STORE:**

This warranty card must be presented with every lodged complaint.

Always carefully store this warranty card.

The warranty card is only valid if it is legible and properly filled out with the stamp and signature of the vendor/store, sale date, address of the vendor/store and product description.

**The warranty does not cover the following:**

- the product was not used properly or was used in a way that contradicts this user's manual
- the product was modified or repaired at an unauthorised service centre or by an unauthorised person and original parts were not used for the repair.

NOTES / POZNÁMKY / MEGJEGYZÉSEK / NOTATKI / ZAMETKI / BILJEŠKE / POJASNILA / AUFZEICHNUNGEN / NOTES / NOTE / NOTAS

A series of 40 horizontal dotted lines for taking notes.

**NOTES / POZNÁMKY / MEGJEGYZÉSEK / NOTATKI / ZAMETKI / BILJEŠKE / POJASNILA / AUFZEICHNUNGEN / NOTES / NOTE / NOTAS**

A series of horizontal dotted lines for taking notes, organized into 16 groups of 10 lines each.



**Výrobce/Manufacturer:**  
**FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic**

**[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)**